

PAKKI - SATAKUNNAN MUSEO / INVENTOINTIHANKKEEN KOHDELISTAUS YK
Euran Mannilan osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

1. Aalto 50-416-6-7

0 50 m taustakartta
 Maanmittauslaitos WMTS



Arviointi

Luokka A.
 Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävä.

Perinteisen rakentamistavan edustaja.

Arviointi

Luokka B

Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä entisenä torppana, joka on itsenäistynyt 1920-luvulla. Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1890-luvulla rakennettuna torpan päärakennuksena. Rakennusta on myöhemmin laajennettu, mikä heikentää rakennuksen alkuperäisyyttä, mutta toisaalta laajennus kertoo käytön ja rakennustavan jatkuvuudesta ja tekee kohteesta ajallisesti kerroksellisen. Kohteessa on myös säilynyt alkuperäisiä yksityiskohtia kuten T-ikkunat. Kohteella on talousrakennuksineen myös paikallista maisemallista merkitystä sen sijoituessa viljellyn peltoaukean reunalle torpille tyypilliseen tapaan kyläkeskuksen laitamille.

2. Akko 50-416-9-134

0 50 m taustakartta
 Maanmittauslaitos WMTS

Kuvaus

Akon päärakennus on pieni, valkoiseksi rapattu tavanomaisesta poikkeava rakennus Mäkityläntien ja Mannilanraitin risteyksessä. Rakennus erottuu kyläkuvassa muista taloista ulkomuotonsa, värinsä ja mittasuhteidensa takia. Rakennus on satulakattoinen, ja koillisen puoleinen lape taittuu puolella välissä rakennuksen sivua kattokulmaltaan hieman loivemmaksi. Rakennuksen luoteispäädyn sisäänkäynnin päälle on rakennettu lautarakenteinen satulakattoinen kuisti, jonka päällä on tiilikuvioitu profiilipeltikate. Kuistiosa eroaa ulkoasultaan muusta rakennusmassasta.

Rapatussa ulkoseinässä on useita tuuletussäleikköjä. Ulkoseinän ja perustuksen

rappauspinnat liittyvät saumattomasti toisiinsa julkisivussa.

Rakennuksessa on monia erilaisia yksiruutuisia ikkunoita. Koillissivulla on kolmen rivi kapeita, pystysuuntaisia ikkunoita. Sokkelissa on paikoitellen yksittäisiä pieniä kellari-ikkunoita. Tämän lisäksi kaakkoispäädyssä on nauhamainen kolmiruutuinen kellari-ikkuna. Kaakkoispäädyn ikkunat eivät ole linjassa toistensa kanssa.

Arviointi

Luokka B

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema. Akkon vaaleaksi rapatulla 1900-luvun alkupuoliskolla valmistuneella asuinrakennuksella on paikallista rakennushistoriallista arvoa sen ollessa ainoita kivirakenteisia ja rapattuja 1900-luvun alkupuoliskon asuinrakennuksia tarkastelualueella. Kivirakenne ja valkoinen rappaus tekee rakennuksesta ulkoasultaan funktionalismin viittaavan. Funktionalismin mukaisesti rakennuksen sisätilojen käyttötarkoitus näyttää myös heijastuvan ikkunoiden sijoitukseen ja kokoon. Talousrakennus on ulkoasultaan perinteisempi puuvuorattu rakennus. Kohde on osa Mannilan ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa, mutta asuinrakennus poikkeaa tyylillisesti muuten hyvin perinteisestä puurakenteisesta rakennuskannasta. Kohteen rakennukset ovat Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeitä, ja niillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Mäkikyläntien ja Mannilanraitin risteyskseen sijoittuva kohde näkyy hyvin kyläteille ja rakennukset rajaavat Mannilanraitin raitinäkymiä.

3. Anttila (osa Alhoa) 50-416-9-128



Arviointi

Luokka A.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Perinteisen rakentamistavan edustaja, maisemallista merkitystä.

Rakennuksen toimittua leipomonakin kohteella on ollut myös sosiaalishistoriallista merkitystä kyläläisille.

Arviointi

Luokka B

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema. Anttilalla on paikallista asutus- ja elinkeinohistoriallista merkitystä entisenä torppana, jossa on 1920-luvulla toiminut leipomo ja jossa on ollut ollut elinkeinona kotitarveviljelyn lisäksi puusepäntyö, minkkien hoito ja kalastus. Kohde kertoo torppariasutuksen vaiheista 1800-luvun lopulta alkaen, joskin kertovuutta heikentää kohteessa olleiden vanhempien maatalousrakennusten purkaminen. 1900-luvun alussa tilalla oli majoitettuna venäläisiä sotilaita, joten sillä on myös paikallista sotahistoriallista merkitystä. Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1890-luvun perinteisenä kaksitupaisena hirsirakenteisena asuinrakennuksena. Kohteen alkuperäisyyttä ja edustavuutta heikentää jonkin verran alkuperäisten ristikarmillisten ikkunoiden vaihtaminen kuusiruutuisiksi välikarmilla, toisaalta muutokset kertovat kohteen ylläpidon ja käytön jatkumisesta. Kohde on osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa. Anttila on Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeä ja sillä on maisemallista merkitystä sen sijaitessa näkyvällä paikalla pienen peltolaikun reunalla Mannilanraitin varrella. Kohde näkyy peltojen yli myös Honkilahdentielle.

4. Entinen liikerakennus 50-416-9-51



Kuvaus

Kohde sijoittuu Honkilahdentien ja Mannilanraitin väliin. Rakennus sijoittuu kiinteistön keskelle. Kiinteistön eteläpuolella on vanha Virtasen kaupparakennus, joka on nykyään asuinkäytössä. Kohteen vieressä autotallin pohjoispuolella on pieni peltolaikku.

Rakennusmassa on kaakkois-luoteissuuntainen suorakaide. Rakennusmateriaalina on todennäköisesti tiili. Rakennuksessa on kellari, johon on erillinen sisäänkäyntiovi lounaan puolella. Pääjulkisivun ikkunoita ja ovea reunustaa ruskeat pystyyn muuratut koristetiilet. Etuoven yläpuolella on pieni kuparipeltikatettu tasakattoinen sisäänkäyntikatos. Honkilahdentien puolella satulakaton lounaanpuoleinen lape ulottuu takapihan sisäänkäynnin katokseksi. Rakennuksen pääsisäänkäynnillä on näyttävä ruskea ovi, jossa on ikkuna. Ovessa on suuri teräksinen S-mallinen vetokahva.

Arviointi

Luokka B

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema. Kohteella on paikallista taloushistoriallista arvoa 1950-luvun liikekiinteistönä, jossa ulkoasun perusteella on toiminut pankki. Rakennus kertoo talouselämän kehitymisestä ja vaiheista maaseudulla.

Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1950-luvulla valmistuneena liikerakennuksena, jossa on monia ajan liikerakennuksille tyypillisiä piirteitä: isot ikkunat ja näyttävä puuovi S:n mallisine metallisine vetokahvoineen. Pienessä sisennyksessä olevaa pääovea on korostettu pystyyn muuratuin koristetiilin ja kuparipellitetyllä pienellä katoksella. Laadukkaat materiaalit ja sisäänkäynnin ulkoasussa tavoiteltu arvokkuus ovat ajan pankkirakennuksille tyypillisiä piirteitä – pankin vakavaraisuutta korostettiin pankkirakennuksen arvokkuudella ja laadukkailla materiaaleilla. Kohde on osa Mannilan ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa, mutta rakennus poikkeaa tyyllillisesti muuten hyvin perinteisestä puurakenteisesta rakennuskannasta.

Entisenä liikerakennuksena kohde on Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeä ja sillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Mannilanraitin varrelle sijoittuva rakennus näkyy hyvin kylätielle.

5. Heinonen (Museo) 50-416-3-20



Kuvaus

2024: Rakennuksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen inventointiin nähden.

Arviointi

Luokka A.

Kohde on tärkeä osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on vähintään seudullista asutus- ja sotahistoriallista merkitystä Venäjän vallan aikaisena sotilastorppana. Kohde on nykyisin museona, mikä korostaa kohteen kertovuutta.

Kohteella on myös vähintään seudullista rakennushistoriallista merkitystä ennen 1800-luvun puoliväliä rakennettuna hirsirakennuksena, jota on myöhemmin laajennettu. Pitkänurkkainen rakennus on perustettu nurkkakiville. Rakennus ilmentää perinteistä rakennustapaa ja hirsirakennusten laajennettavuutta. Rakennus on erittäin tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Kohde on kyläkuvan kannalta tärkeä sen ollessa osa Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Kylärakenteen keskellä sijaitseva kohde ei kuitenkaan näy kylän päätteille. Kohteen pihapiirissä on perinteistä pihojen kasvillisuutta kuten syreenejä, ja lähistöllä on säilynyt myös avointa perinnemaisemaa.

Arviointi**Luokka A.**

Rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti merkityksellinen.

Erittäin perinteinen rakennustapa, sotilastorppa.

6. Hellsten 50-416-3-13

0 50 m
taustakartta
Maanmittauslaitos WMTS

**Kuvaus**

2024: Ei merkittäviä muutoksia aiempaan inventointiin nähden.

Arviointi**Luokka B.**

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on paikallista asutus- ja elinkeinohistoriallista merkitystä 1900-luvun alun käsityöläisasumuksena. Kohde kertoo käsityöläisten elämäntavasta 1900-luvun alussa.

Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä vuonna 1919 valmistuneena perinteiseen tapaan hirrestä rakennettuna pienasumuksena.

Rakennuksen alkuperäiset 6-ruutuiset ikkunat on muutettu kaksiruutuisiksi, mutta muuten rakennus edustaa hyvin rakennusajankohtansa vaatimattomia käsityöläisasumuksia. Rakennus on tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Kohde on Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeä, ja sillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Asuinrakennus näkyy hyvin Mäkiyläntielle ja reunustaa tienäkymiä.

Arviointi**Luokka A.**

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkityksellinen.

Perinteisen rakentamistavan edustaja, käsityöläisasumus.

7. Huntu 50-416-5-123

0 50 m taustakartta
Maanmittauslaitos WMTS



Kuvaus

Huntu on Mannilan kantatila. Päärakennuksen pohjamuotona on kaakkois-luoteissuuntainen suorakulmio, josta ulkonee lounaan suuntaan suuri poikkipääty. Pihapiiri sijaitsee Akkolanmäentien ja Mäkipylänkujan risteyksessä.

Huntun länsipuolella on Paavolan koulutalo, ja pohjoispuolella Hunnusta jaettu (ja ulkoasultaan muuttunut) Uusi-Eerola. Hunnun pihapiiristä on näkymät Kalasatamaan ja Pyhäjärvelle.

Rakennus on maalattu punaiseksi, ja kerrosten välissä on julkisivussa valkoinen julkisivurima.

Arviointi

Luokka A

Kohde on tärkeä osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Huntulla on vähintään seudullista asutus- ja sotahistoriallista merkitystä yhtenä Mannilan kylän kantatiloista ja Lellaisten Eskolan ratsutilan augmenttina eli ruotusotalaitoksen aikaisen ratsutilan aputilana. Tilan talouskeskus on edelleen talon isojakoa edeltäneellä paikalla Mäkipylänkujan ja Akkolanmäentien risteyksen länsipuolella.

Huntun päärakennuksella on vähintään paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1880-luvulla valmistuneena hirsirakenteisena kantatilan päärakennuksena. Rakennukseen vuosien saatossa tehdyt muutokset – mm. laajennukset – kuvastavat käytön ja rakennustavan jatkuvuutta ja tuovat kerroksellisuutta rakennukseen. Nykyaikaiset ikkunat hieman heikentävät kohteen alkuperäisyyttä. Aitta on tyypillinen ja edustavuutensa hyvin säilyttänyt päätyovellinen hirsirakenteinen aitta 1890-luvulta. Talousrakennus on tavanomainen 1900-luvun puolivälin puurakenteinen talousrakennus, joka ulkoasultaan sopii hyvin vanhaan pihapiiriin. Kohde on tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Huntu on Mannilan kyläkuvan kannalta erittäin tärkeä ja kohteella on vähintään seudullista maisemallista merkitystä sen sijaitessa näkyvällä paikalla kyläteiden ja Mannilan Kalasatamaan johtavan tien risteyksessä kylän peltoaukean reunan tuntumassa. Huntun rakennukset – asuintalo, aitta ja talousrakennus – reunustavat kyläteiden tienäkymiä.

Arviointi

Luokka A/B.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Kantatila.

8. Kalasatama 50-416-878-3



Kuvaus

Kalasatamassa ja sen lounaispuolisella kalankäsittelylaitoksen kiinteistöllä on lukuisia perinteisiä venevajoja ja rantasuuleja sekä kalankäsittelylaitos. Satamaan johtaa tie rantavajojen ja niiden yläpuolisen peltoaukean välistä. Tien päässä on leveä kääntöpaikka ja pysäköinnille tilaa. Kalasatamassa on rantaan on pengerrytty rantaviivasta ulostyöntynyt laituri sekä pienemmille veneille venepaikkoja. Rantavajojen ja rantaviivan välissä on ajoyhteys. Kalankäsittelylaitoksen edustalla on puolestaan puurakenteinen laituri sekä rantavajojen edustoilla pienempiä laitureita. Rantaa ei ole pengerrytetty, vaan rantakaisliikkoon on ruopattu venepaikkoja. Vuoden 1948 ilmakuva perusteella alueella vaikuttaa säilyneen joitakin jo ennen vuotta 1948 rakennettuja rantavajoja, mutta suurin osa rantavajoista on 1900-luvun loppupuoliskolta. Rantavajat ovat ulkoasultaan vaatimattomia varastorakennuksia. Ne ovat pieniä ja melko matalia ja niissä on harjakatto. Venevajat on sijoitettu kohtisuoraan rantaviivaan nähden ja ovet ovat päädyissä. Rantasuulit puolestaan ovat hieman isompia ja rantaviivan suuntaisesti. Niissä on ovet pitkällä julkisivuilla. Suurin osa rakennuksista on pystylaudoitettuja ja punamullan sävyisiä. Jotkin vajoista on punasävyisiksi peltivuorattuja. Vuodelta 1988 oleva kalankäsittelylaitos on rakennuksista kookkain. Se on peltivuorattu ja myös punasävyinen.

Arviointi

Luokka A.

Kohde on erittäin tärkeä osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema. Mannilan kalasatama on maakunnallisesti elinkeinohistoriallisesti merkittävä kohde sen kertoessa Pyhäjärven kalastuksesta ja sen kehityksestä. Mannilan kylän talojen rantavajat ovat olleet Mannilanlahden pohjoisrannalla vähintään 1700-luvun lopulta asti nykyisen Kalasataman tietämillä, luultavasti jo paljon aikaisemminkin. Rantavajojen paikkaa on siirretty uuteen vesirajaan 1800-luvulla tehdyn Pyhäjärven pinnan laskun jälkeen. Satamassa on edelleen käytössä oleva kalankäsittelylaitos, joskin Pyhäjärven kalastus painottuu nykyisin virkistyskalastukseen. Satamassa on muutamia rantavajoja, jotka näkyvät vuoden 1948 ilmakuvassa, mutta suurin osa rakennuskannasta on 1900-luvun jälkipuoliskolta. Puurakenteisilla ja lautaverhoilluilla venevajoilla ja rantasuuleilla on vähintään seudullista rakennushistoriallista merkitystä niiden ollessa perinteiseen tapaan rakennettuja ja kertoessa perinteisen rakennustavan jatkuvuudesta. Kalasataman ja kalankäsittelylaitoksen kiinteistöillä olevat rakennukset ovat maakunnallisesti maisemallisesti arvokkaita. Vesirajassa olevat rakennukset näkyvät hyvin Mannilanlahdelle ja Pyhäjärven selällekin osoittaen kylän paikan. Kalasatama näkyy hyvin myös Mannilan kylän keskustaan Mäkiylänkujan varren rakennusten väleistä rannassa olevan peltoaukean yli kertoen kalastuselinkeino merkityksestä Mannilassa. Sataman rakennukset näkyvät hyvin peltojen yli myös Riihihaantielle ja Ranniituntielle.

Arviointi

Luokka A.

Historiallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Elinkeinohistoriallinen kohde.

9. Kuusilinna (ent. Paavola), ent. kansakoulu 50-416-26-25

0 50 m taustakartta
Maanmittauslaitos WMTS



Kuvaus

Rakennukset sijaitsevat lähellä Mälikyläntietä, kun taas entinen Paavolan tilan päärakennus sijaitsi vanhojen karttojen perusteella lähempänä Akkolanmäentietä.

Arviointi

Luokka A.

Kohde on tärkeä osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on vähintään seudullista sivistyshistoriallista merkitystä sen ollessa vuonna 1939 valmistunut koulurakennus. Kohde ilmentää kansakoululaitoksen vaiheita Mannilassa ja laajemmin seudulla. Koulun toiminta loppui Mannilassa 1999, ja rakennus on nykyisin yksityiskäytössä, mikä heikentää jonkin verran kohteen kertovuutta. Rakennuksen 1900-luvun alkupuoliskon maalauskansakouluille tyypillisen massoitellun ansiosta se on kuitenkin edelleen tunnistettavissa koulurakennukseksi.

Kohteella on myös vähintään seudullista rakennushistoriallista merkitystä vuonna 1939 valmistuneena koulurakennuksena. 1930-luvun laman aikana rakennettiin vain vähän koulurakennuksia. Rakennuksen massoitellu luokkatilat ja opettajan asunnon käsittäneisiin siipiin on 1900-luvun alkupuoliskon maalauskansakouluille tyypillinen ratkaisu. Rakennuksen ulkovaalaus ja ikkunat ovat alkuperäisiä. Vesikaton uusiminen alkuperäisestä kattotiilestä saumapeltiin kuvastaan ylläpidon jatkuvuutta ja aurinkopaneelien asentaminen katolle käytön jatkumista. Kaiken kaikkiaan rakennusta on ylläpidetty kauniisti. Kohteen edustavuutta hieman heikentää opettajan asunnon sisäänkäyntikuistin koristeellisten kannatinpylväiden vaihtaminen suoraviivaisiin uusiin pylväisiin edellisen inventoinnin jälkeen. Pihapiirissä on säilynyt myös julkisivun yksityiskohtien perusteella koulurakennuksen kanssa samalta ajalta oleva talousrakennus. Sen ulkoasu on osin muuttunut, kun rakennukseen on tehty autotalli, mutta rakennuksessa on säilynyt myös alkuperäisiä yksityiskohtia kuten ikkunoita ja ovi. Yhdessä rakennukset muodostavat edelleen edustavan esimerkin maalauskansakoulurakentamisesta. Kohde on tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Kohteen rakennukset ovat Mannilan kyläkuvan kannalta erittäin tärkeitä niiden sijoituessa näkyvälle paikalle Mälikyläntien varteen, ja niillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa.

Arviointi

Luokka A.

Rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti merkityksellinen.

Paikkakunnan arvoraakennus.

Rakennuksella on myös sosiaalihistoriallista merkitystä toimittuaan mm. yläkouluna ja päiväkotina.

10. Lehtokallio 50-416-6-42

0 50 m taustakartta
Maanmittauslaitos WMTS



Arviointi

Luokka A/B.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Perinteisen rakentamistavan edustaja, torppa.

Arviointi

Luokka A

Kohde on tärkeä osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Lehtokalliolla on paikallista asutus- ja elinkeinohistoriallista merkitystä yhtenä Huntun talon torpista, jossa on 1920-luvulla toiminut leipomo ja puusepän verstaas. Kohde kertoo torppariasutuksen vaiheista 1800-luvun lopulta alkaen, joskin kertovuutta heikentää kohteessa olleiden vanhempien maatalousrakennusten purkaminen. Maatalouden jatkuvuudesta tilalla kertoo 1900-luvun puolivälin sementtitiilinaavetta.

Kohteella on vähintään seudullista rakennushistoriallista merkitystä 1890-luvun perinteisenä kaksitupaisena hirsirakenteisena asuinrakennuksena, jonka perustuksena on luonnonkivimuuraus. Edustavaksi kohteen tekee sen alkuperäinen tai pian valmistumisen jälkeen tehty uusrenessanssityylinen ulkovaoraa vaaka- ja pystyponttikenttineen ja alkuperäisten T-ikkunoiden koristeellinen vuorilaudoitus. Selvitysalueella ei ole säilynyt muita yhtä edustavia 1800-luvun lopun tyylipiirteitä ilmentäviä rakennuksia. Pihapiirissä oleva sivuovellinen aitta on luultavasti jääne paikalla olleesta rivaitasta tai muusta talousrakennuksesta, lisäksi pihapiirissä on tavanomainen 1900-luvun puolivälin sementtitiilinaavetta. Kohde on tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Lehtokallio on Mannilan kyläkuvan kannalta erittäin tärkeä ja kohteella on maisemallista merkitystä sen sijaitessa näkyvällä paikalla rinteessä kyläteiden risteyksessä sekä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Rakennusten maisemallista merkitystä heikentää hieman Mäkikyläntien varressa oleva kookas kasvillisuus.

11. Lehtonen 50-416-3-11

0 50 m taustakartta
Maanmittauslaitos WMTS



Arviointi

Luokka A.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Aikansa rakentamistavan edustaja, maisemallista merkitystä.

Arviointi

Luokka A.

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on paikallista asutus- ja elinkeinohistoriallista merkitystä 1900-luvun alun käsityöläisasumuksena. Kohde kertoo käsityöläisten elämäntavasta 1900-luvun alussa.

Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä perinteiseen tapaan hirrestä rakennettuna pienasumuksena, joka saattaa olla valmistunut jo 1800-luvun puolella. Joka tapauksessa rakennus on saanut nykyisen hahmonsä viimeistään 1930-luvun alussa. Rakennuksessa on tarkastelualueella harvinainen mansardikatto, joka yleistyi Suomessa asuinrakennuksissa 1920–1930-luvuilla. Ikkunat ovat pääosin alkuperäiset ristikarmilliset ikkunat, myös pystyvuorattu ovi vaikuttaa alkuperäiseltä. Rakennus edustaa hyvin 1900-luvun alun vaatimattomia käsityöläisasumuksia. Lisäksi pihapiirissä on säilynyt tyypillinen 1900-luvun alun talousrakennus. Rakennukset ovat tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Kohde on Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeä, ja sillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Rakennukset näkyvät hyvin Mäkipyläntielle ja aivan tien reunaa sijoittuva asuinrakennus reunustaa tienäkymiä.

12. Mannilan Kylätupa 50-416-26-27



0 50 m
taustakartta
Maanmittauslaitos WMTS

Arviointi

Luokka A.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Paikallinen arvorakennus.

Sosiaalishistoriallisesti merkittävä kyläyhteisössä.

Arviointi

Luokka A.

Kohde on tärkeä osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on vähintään seudullista sivistyshistoriallista merkitystä sen ollessa 1910-luvulla valmistunut koulurakennus. Kohde ilmentää kansakoululaitoksen vaiheita Mannilassa ja laajemmin seudulla. Rakennus ei enää ole koulukäytössä, mutta se on edelleen Mannilan kylän identiteetille hyvin merkittävä kyläläisten kokoontumiskäytössä olevana kylätupana. Kohteella on myös vähintään seudullista rakennushistoriallista merkitystä 1910-luvulla valmistuneena koulurakennuksena. Hirsirakenteinen rakennus on säilyttänyt alkuperäisiä piirteitään kuten avokuistin koristeelliset kannatinpylväät. Pihapiirissä oleva hirsirakenteinen solallinen aitta on myös rakennushistoriallisesti vähintään paikallisesti merkittäviä. Kohde on tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa. Kohteen rakennukset ovat Mannilan kyläkuvan kannalta erittäin tärkeitä niiden sijoituksessa näkyvälle paikalle kylätien varteen ja niillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa.

13. Mannilan Kesäkotikoti 50-416-5-76



0 50 m
taustakartta
Maanmittauslaitos WMTS

Kuvaus

Mannilan kesäkotikoti on Pyhäjärven Mannilanlahden pohjoispuolisen niemen kärjessä sijaitseva seurakunnan leirikeskus. Kesäkodin päärakennus on valmistunut vuonna 1996.

Päärakennuksessa on isot kokoustilat, ryhmätyötila sekä majoitustilaa. Rannan läheisyydessä on erillinen saunarakennus. Kesäkodin kiinteistö on osin metsäinen, osin avoimempaa nurmea. Rannassa kasvaa tervaleppiä. Kesäkodille johtava Riihihaantie kulkee Mannilan kylän itäpuolisen peltoaukean poikki. Tien varressa on Kesäkodin edustalla pysäköintikenttä. Kesäkodilta johtaa polku Mannilan kalasatamaan.

Arviointi

Luokka B

Mannilan kesäkodilla on paikallista kulttuurihistoriallista merkitystä seurakunnan leirikeskuksena. Kesäkodin päärakennus on rakennusajalleen tavanomainen puurakenteinen julkinen rakennus, jonka pienipiirteinen massoiteltu ja vuorauksen yksityiskohtaisuus viittaavat rakennusajalle tyypilliseen postmodernismiin. Kesäkodin maisemallinen merkitys jää vähäiseksi nykyisin puustoisessa ympäristössä. Kokoonntumisrakennuksena kesäkodilla on alueen identiteetille merkitystä.

14. Mannilan Pruuttahuone 050-416-1-16



Kuvaus

Pieni lyhytnurkkainen hirsirakennus Mannilanraitin ja Mälikyläntien risteyksessä. Pruuttahuoneen vieressä on myös pieni maitolaituri.

Arviointi

A

Pruuttahuone on vähintään seudullisesti historiallisesti arvokas sen kertoessa palontorjunnasta Mannilan tiiviissa ryhmäkylässä. Pruuttahuoneen vieressä oleva maitolaituri puolestaan kertoo maatalouden ja keskitetyn meijeritoiminnan vaiheista kylällä.

Pruuttahuone on paikallisesti rakennushistoriallisesti arvokas viimeistään 1900-luvun alusta olevana hirsirakennuksena. Kohteen tekee edustavaksi sen alkuperäisyys, rakennuksessa on edelleen pärekatto. Maitolaituri on tavanomainen puurakenteinen maitolaituri. Vaille käyttöä jääneet maitolaiturit ovat nykyisin jo harvinaistuvaa rakennuskantaa. Rakennukset ovat erittäin tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa. Kohde on Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeä, ja rakennuksilla on maisemallista merkitystä niiden sijaitessa näkyvällä paikalla Mannilanraitin ja Mälikyläntien risteyksessä. Ne reunustavat Mannilanraitin tienäkymiä ja näkyvät Mälikyläntien päätteenä.

15. Mäki/Työväentalo 50-416-1-10



Kuvaus

Työväenyhdistyksen käyttöön rakennettu perinteinen työväentalo 1900-luvun alusta.

Arviointi

Luokka A.

Rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Yhdistystoimintaan liittyvä rakennus.

Sosiaalihistoriallisesti merkittävä alkuperäisen käyttötarkoituksensa kontekstissa.

Arviointi

Luokka A.

Kohde on tärkeä osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on vähintään seudullista kulttuurihistoriallista merkitystä sen ollessa 1900-luvun alussa valmistunut työväenyhdistyksen seuratalo. Kohde ilmentää seuratoiminnan vaiheita Mannilassa ja laajemmin seudulla. Rakennus on edelleen seurantalona. Näkyvällä paikalla Mannilanraitin varrella sijaitseva työväentalo on kylän identiteetille edelleen merkittävä rakennus.

Kohteella on myös vähintään seudullista rakennushistoriallista merkitystä 1900-luvun alussa valmistuneena hirsirakenteisena seurantalona. Vinkkelirakennus on hahmoltaan tyypillinen seuratalo. Ulkoasusta hahmottuu juhlasali ja sen aputilat ja rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus on luettavissa sen ulkoasusta. Rakennukseen vuosien saatossa tehdyt muutokset - ulkovuorauksen toteuttaminen, vesikatteen vaihtaminen pärekatteesta peltikatteeksi ja T-ikkunoinen vaihtaminen ristikarmillisiksi ikkunoiksi - kuvastavat ylläpidon jatkuvuutta ja tuovat kerroksellisuutta rakennukseen. Rakennuksessa on myös säilynyt alkuperäisiä yksityiskohtia kuten alkuperäinen ulko-ovi. Kohde on tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Työväentalo on Mannilan kyläkuvan kannalta erittäin tärkeä ja kohteella on vähintään seudullista maisemallista merkitystä sen sijaitessa näkyvällä paikalla Mannilanraitin varrella peltolaikun reunalla olevan kumpareen päällä. Työväentalo näkyy myös Mannilanraitin ja Honkilahdentien yhdistävän tien päättänä ja pellon yli Honkilahdentielle toimien maamerkinä.

16. Mäkiranta 50-416-6-40



0 50 m taustakartta
Maanmittauslaitos WMTS

Arviointi

Luokka A/B.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Aikansa rakennustavan edustaja.

Arviointi

Luokka B.

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema. Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä entisenä torppana. Kohde kertoo talousrakennuksineen entisen torppariasutuksen vaiheista torppien itsenäistymisen jälkeen 1900-luvun alussa. Kohteen päärakennus on 1920-luvulta torpan itsenäistymisen jälkeiseltä ajalta. Torppien itsenäistyessä oli varsin tyypillistä, että rakennuskantaa uusittiin.

Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1920-luvun hirsirakenteisena asuinrakennuksena, jonka pohjakaavana on tupa ja kamari. Kohteessa on säilynyt alkuperäisiä yksityiskohtia kuten ristipuitteiset ikkunat ja niiden uusrenessanssityyliset otsalaudat. Rakennus on tyypillinen 1920-luvulla uusittu vasta itsenäistyneen torpan asuinrakennus. Lisäksi pihapiirissä on säilynyt 1930-luvulta oleva talousrakennus. Rinteeseen sijoittuva rakennus on osin kaksikerroksinen ja ylemmässä kerroksessa on isot ikkunat, mikä viittaa siihen, että rakennusta on ehkä käytetty verstaana tai muuhun vastaavaan valoa tarvinneeseen toimintaan. Rakennuksen muodostavat eheän kokonaisuuden. Rakennukset ovat tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Kohde on Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeä, ja sillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Rakennusten maisemallista merkitystä heikentää tällä hetkellä niitä ympäröivä kookas kasvillisuus.

17. Oksala 50-41-6-9



Arviointi


Luokka B.
Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Aikansa rakentamistavan edustaja.

Arviointi

Luokka B.
Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.
Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä entisenä torppana tai mäkitupana. Kohde kertoo entisen torppari- tai mäkitupa-asutuksen vaiheista torppien itsenäistymisen jälkeen 1900-luvun alkupuoliskolla. Oksalassa on mm. harjoitettu kalastusta.
Kohteen päärakennuksella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1930-luvun hirsirakenteisena asuinrakennuksena, jonka huoneet on järjestetty keskusmuurin ympärille. Ikkunat ovat alkuperäiset ja puitejaoltaan jugend-vaikutteiset. Rakennusta on kauniisti ylläpidetty, mikä kertoo käytön jatkuvuudesta. Rakennus edustaa 1900-luvun alun hieman kookkaampia pienasumuksia. Rakennus on osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.
Kohde on Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeä, ja sillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Päärakennus sijoittuu aivan Mäkiylänkujan varrelle ja reunustaa tienäkymää.

18. Prykäri 50-416-8-56



Arviointi

Luokka B.
Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Kantatilan rakennusryhmä.

Arviointi**Luokka B.**

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Prykäriällä on paikallista asutushistoriallista merkitystä yhtenä Mannilan kylän kantatiloista. Tilan talousrakennukset ovat edelleen talon isojakoa edeltäneellä paikalla, mutta tilan 1950-luvulla valmistunut asuinrakennus on Akkolanmäentien kaakkoispuolella. Uuden asuinrakennuksen sijoittuminen vanhasta pihapiiristä erilleen sekä Prykärin vanhan asuinrakennuksen purkaminen 1900-luvun jälkipuoliskolla heikentää jonkin verran kohteen kertovuutta. Kohteen talousrakennuksilla on paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1900-luvun alkupuoliskon tyyppillisinä sementtitiilinaavettana ja puurakenteisenatalousrakennuksena. Asuinrakennus on kookas 1950-luvulla valmistunut vauraan maatalon päärakennus. Jälleenrakennuskauden tyyppitaloista se eroaa kokonsa puolesta, myöskään päädyn ulkoneva aumakattoinen uloke ei ole jälleenrakennuskaudelle tyyppillinen. Toisaalta rakennuksen ikkunoiden jaotus on jälleenrakennuskaudelle tyyppillistä. Talousrakennukset sekä asuinrakennus ovat osa Mannilan ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Kohteen rakennukset ovat Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeitä, ja niillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Peltoaukealle sijoittuva asuinrakennus näkyy hyvin sekä kyläiteille että Honkilahdentielle. Peltoaukean reunalle sijoittuva navetta näkyy myös hyvin Akkolanmäentielle ja Honkilahdentielle. Pihapiirissä oleva 1900-luvun alun talousrakennuksen pääty puolestaan reunustaa Mannilanraitin tienäkymiä.

19. Rantanen 50-416-3-94**Arviointi****Luokka B.**

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkityksellinen.

Perinteisen rakennustavan edustaja, paritupa.

Arviointi**Luokka B**


Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä entisenä torppana. Kohde kertoo torppariasutuksen vaiheista 1900-luvun alussa, joskin kertovuutta heikentää kohteessa olleiden maatalousrakennusten purkaminen.

Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1800- ja 1900-lukujen vaihteen perinteisenä kaksitupaisena hirsirakenteisena asuinrakennuksena, jonka perustuksena on luonnonkivimuuraus. Rakennukseen tehdyt muutokset – kuten T-ikkunoiden vaihtaminen todennäköisesti n. 1900-luvun puolivälissä pari-ikkunoiksi – kertovat ylläpidon jatkuvuudesta ja tuovat rakennukseen ajallisia kerroksia. Rakennusta on ylläpidetty kauniisti, mikä kertoo käytön jatkuvuudesta. Rakennus edustaa hyvin 1900-luvun alun hieman kookkaampia pienasumuksia. Lisäksi pihapiirissä on säilynyt perinteinen pieni saunamökki. Rakennukset ovat tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Kohde on Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeä, ja sillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Rakennukset eivät kuitenkaan juurikaan näy kylän päteille.

20. Rekola 50-416-1-16



Kuvaus

Rekolan tila sijaitsee Mannilan kylän keskustan eteläosassa, eteläisten peltojen reunalla näkyvällä paikalla. Rekola on toiminnassa oleva maatila. Rekolan pihapiiri erottuu muista alueen pihapiireistä jyrkän kivinavetan lisäksi näyttävän pihapiiriä rajaavan metalliaidan takia. Mannilanraitin suuntaisen aidan välitolppina on vanhat kivipaalut. Pihassa on asuinrakennuksen ja vanhan kivinavetan lisäksi muutamia tavanomaisia piharakennuksia.

Rekolan nykyinen asuinrakennus on kivirakenteinen, betonille perustettu ja vaaleaksi rapattu maatilan päärakennus. Rakennuksessa on monen muotoisia ikkunoita. Suurin osa ikkunoista on jälleenrakennuskaudelle tyypillisiä kaksijakoisia tuuletusosallisia ikkunoita. Kellarissa ja yläkerran räystäään alla on matalat vaakaikkunat. Rakennuksen luoteisosassa on kattolyhty, jossa on yläkerran parveke. Kaakkoissivulla on matala satulakattoinen sisäänkäyntikuisti.

Arviointi

Luokka B

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä yhtenä Mannilan kylän kantatiloista. Tilan talouskeskus on edelleen talon isojakoa edeltäneellä paikalla Mannilanraitin varrella. Kohteen kertovuutta kantatilan heikentää kuitenkin 1800-luvulta periytyvän rakennuskannan puuttuminen.

Kohteen kookkaalla kivinavetalla on paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1900-luvun alkupuoliskon edustavana, kookkaana kivinavettana.


Asuinrakennus on kookas 1950-luvulla valmistunut vauraan maatilan päärakennus. Jälleenrakennuskauden tyyppitaloista se eroaa kokonsa puolesta.

Rakennus on harvoja rapattuja asuinrakennuksia Mannilassa. Kohde on osa Mannilan ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Kohteen rakennukset ovat Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeitä, ja niillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa.

Mäkikyläntien ja Akkolanmäentien välisen peltolaikun reunalle sijoittuva kohde näkyy hyvin kyläteille ja rakennukset rajaavat Mäkikyläntien tienäkymiä. Navetan pääty puolestaan reunustaa Mannilanraitin tienäkymiä ja on ylipäänsä tärkeä osa tienäkymää.

21. Revoniemi 50-416-6-25



Arviointi

Luokka B.
Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkityksellinen.

Aikansa rakennustavan edustaja, maisemallista merkitystä.

Arviointi

Luokka B

Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä entisenä torppana, jonka rakennuskantaa on uudistettu 1930-luvulla.

Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1930-luvun hirsirakenteisena asuinrakennuksena, jonka huoneet on järjestetty keskusmuurin ympärille. Kohteessa on säilynyt alkuperäisiä yksityiskohtia kuten T-puitteiset ikkunat. Rakennuksen eteläjulkisivulla oleva suurehko avokuisti on myöhemmin tehty ja kertoo käytön jatkuvuudesta tuoden rakennukseen ajallista kerroksellisuutta. Rakennuksen mineriittivuoraus heikentää sen alkuperäisyyttä ja edustavuutta. Rakennus edustaa 1900-luvun alun hieman kookkaampia pienasumuksia. Lisäksi pihapiirissä on säilynyt 1900-luvun alkupuoliskon puurakenteinen piharakennus, jossa on ollut kesähuone sekä talousrakennus. Rakennukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Kohteella on talousrakennuksineen paikallista maisemallista merkitystä sen sijoituessa viljellyn peltoaukean reunalle torpille tyypilliseen tapaan kyläkeskuksen laitamille. Pihapiiriin johtaa Mannilanraitilta koivukuja.

22. Suominen 50-416-3-79




Arviointi

Luokka B.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Perinteisen rakentamistavan edustaja, käsityöläisäsumus.

23. Tuominen 50-416-3-84



Arviointi

Luokka A/B.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Aikansa rakentamistavan edustaja.

Arviointi

Luokka B.

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä entisenä torppana tai mäkitupana. Kohde kertoo talousrakennuksineen entisen torppari- tai mäkitupa-asutuksen vaiheista torppien itsenäistymisen jälkeen 1900-luvun alussa ja puolivälissä.

Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1920–1930-luvun hirsirakenteisena asuinrakennuksena, jonka huoneet on järjestetty keskusmuurin ympärille. Kohteessa on säilynyt alkuperäisiä yksityiskohtia kuten ristipuitteiset ikkunat ja pystyvuorattu ulko-ovi. Rakennusta on kauniisti ylläpidetty, mikä kertoo käytön jatkuvuudesta. Rakennus edustaa hyvin 1900-luvun alun hieman kookkaampia pienasumuksia. Lisäksi pihapiirissä on säilynyt perinteistä hirs- ja puurakentamista edustava tallirakennus ja puurunkoinen varastorakennus, jotka muodostavat päärakennuksen kanssa eheän kokonaisuuden. Rakennukset ovat tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Kohde on Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeä, ja sillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Rakennukset eivät kuitenkaan juurikaan näy kylän päätteille.

24. Uotila 50-416-3-85



Kuvaus

Uotila sijaitsee Mannilan kylän keskellä. Tontti on yksi kylän keskustan suurimmista, isoja maanviljelypalstoja lukuunottamatta.

Uotilan pihapiirissä sijaitsee asuinrakennus, joka muistuttaa muotokieleltään noppamaista jälleenrakennuskauden tyyppiirustustaloa, mutta RHR:n mukaan rakennus on valmistunut vuonna 1932. Rakennuksen alkuperäisestä julkisivuverhoilusta ei ole tietoa, mutta nykyisin ulkoverho on mineriittilevyä. Asuinrakennuksen arkkitehtuurissa on myös klassismiin viittaavia piirteitä, kuten kissanpenkit räystäiden alaosassa.

Rakennuksessa on matala koillisen suuntaan ulkoneva satulakattoinen sisäänkäyntikuisti,

jota on laajennettu entisestään valokatteella katetulla avokuistilla.


Asuinrakennuksen lisäksi sisäpihaa rajaa kaksi talousrakennusta jotka ovat arviolta pian sotien jälkeen rakennettuja. Pihapiiristä lounaaseen samalla kiinteistöllä on n. 1 hehtaarin kokoinen viljelyksessä oleva peltoalue.

Arviointi

Luokka B

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema. Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä nykyiselle paikalleen vanhan kylätontin tuntumaan isojaon jälkeen siirtyneenä kantatilana. Kohteen kertovuutta kantatilan heikentää kuitenkin vanhan rakennuskannan puuttuminen. Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä kantatilan 1930-luvulla valmistuneena asuinrakennuksena, jossa näkyy klassismin vaikutus mm. päätyjen kissanpenkeissä. Rakennuksen ikkunat ovat kuitenkin jälleenrakennuskaudella yleistynyttä tuuletusikkunallista tyyppiä. Myös rakennuksen umpinainen epäsymmetrisesti sijoittuva sisäänkäyntikuisti tuo mieleen enemmän jälleenrakennuskauden tyyppitalot kuin 1930-luvun rakennukset. Lisäksi pihapiirissä on säilynyt tyyppilinen 1900-luvun alun puurunkoinen talousrakennus ja tyyppilinen 1950-luvun osin tiilirakenteinen navetta. Rakennukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Kohde on osa Mannilan ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa. Kohteen rakennukset ovat Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeitä, ja niillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Mäkikyläntien ja Akkolanmäentien välisen peltolaikun reunalle sijoittuva kohde näkyy hyvin kyläteille ja rakennukset rajaavat Mäkikyläntien tienäkymiä.

25. Vernerin 50-416-5-124



Kuvaus

Pihapiiri sijaitsee Ranniituntien alkupäässä, tien ensimmäisen mutkakohdan itäpuolella.

Vernerin päärakennus on kapea, hirsirunkoinen asumus, joka sijaitsee Ranniituntien eteläpäässä. Rakennuksen ikkunat on vaihdettu uusiin, ikkunat ovat pystysuuntaiset ja yksiruutuiset. Rakennuksessa on jäljellä myös vanhan mallisia moniruutuisia ikkunoita. Rakennus on perustettu luonnonkivien päälle, ja paikoin seinän puuosat ovat suoraan kontaktissa maanpinnan kanssa, altistaen rakenteet kosteusvaurioille.


Pihapiirissä on päärakennuksen ja pihasaunan lisäksi muutamia pienempiä piharakennuksia.

Arviointi

Luokka B.

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema. Kohteella on paikallista asutus- ja elinkeinohistoriallista merkitystä 1900-luvun alun pienasumuksena. Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä vuonna 1919 valmistuneena perinteiseen tapaan hirrestä rakennettuna pienasumuksena. Rakennuksen ikkunat on uusittu yksiruutuisiksi, mikä heikentää kohteen alkuperäisyyttä, mutta muuten rakennus edustaa hyvin rakennusajankohtansa vaatimattomia käsityöläisasumuksia. Lisäksi pihapiirissä on samalle ajalle tyyppilinen puurakenteinen sauna. Kohde on osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa. Kohde on Mannilan kyläkuvan kannalta tärkeä, ja sillä on maisemallista merkitystä osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Asuinrakennus näkyy hyvin Ranniituntielle ja reunustaa tienäkymiä.

26. Viljanen 50-416-2-34



Kuvaus

Mannilan vanha museo, eli Viljasen torppa sijaitsee mäen päällä keskellä metsää Mannilan nykyisestä museorakennuksesta koilliseen. Rakennukselle pääsee ainoastaan jalan kulkien metsäistä polkua pitkin.

Seinän alaosan puuosat ovat suoraan kosketuksissa maahan, ja niistä on havaittavissa kosteuden aiheuttamaa vauriota. Rakennuksen hirsinurkista on irronnut peitelaudat. Rakennus on vielä hyvässä ryhdissä. Rakennuksessa ei ole nykyään toimintaa.

Arviointi

Luokka A.

Kohde on tärkeä osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä entisenä torppana ja sotamiehen tupana. Kohde on ollut Mannilan kylän museona, mutta nykyisin tyhjiällä.

Kohteella on myös vähintään paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1800-luvun alkupuolella rakennettuna hirsirakennuksena. Pitkänurkkaisen rakennuksen perustuksina on luonnonkivet. Vaatimaton rakennus ilmentää perinteistä rakennustapaa ja on säilyttänyt peltikattoa lukuun ottamatta alkuperäisen luonteensa, mm. pienet välikarmilliset risti-ikkunat ovat 1800-lvuulta, samoin lautarakenteinen ovi. Autenttisuudessaan rakennus on edustava esimerkki 1800-luvun pienasumuksista. Rakennus on erittäin tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Kohde on kyläkuvan kannalta tärkeä sen ollessa osa Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa. Kylärakenteen keskellä sijaitseva kohde ei kuitenkaan näy kylän päätteille.

27. Virtanen 50-416-9-24



Arviointi

Luokka A/B.

Rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokas.

Maakaupan liike- ja asuinrakennus.

Sosiaalihistoriallisesti merkityksellinen kaupankäynnin rakennuksena.

Arviointi

Luokka A.


Kohde on tärkeä osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on vähintään seudullista elinkeinohistoriallista merkitystä sen ollessa 1910-luvun alussa osuusliikkeen kaupaksi nykyiselle paikalle siirretty rakennus. Kohde ilmentää kaupankäynnin vapautumista maaseudulla, osuusliikkeen varhaisia vaiheita alueella sekä yksityisen kaupan vaiheita 1900-luvulla. Kohteen kertovuutta heikentää se, että rakennus on nykyisin vain asuinkäytössä eikä rakennusta ulkoasun perusteella enää pysty tunnistamaan entiseksi kaupparakennukseksi.

Kohteella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä 1910-luvun alussa osuusliikkeen kaupaksi nykyiselle paikalle siirrettynä rakennuksena. Se ilmentää hirsirakennusten siirrettävyyttä ja muokattavuutta. Rakennusta on ylläpidetty kauniisti, mikä kertoo käytön jatkuvuudesta. Samalla kuitenkin rakennuksen alkuperäisyys on kärsinyt mm. ikkunoiden uusimisesta ja kaupan sisäänkäynnin purkamisesta. Pihapiirissä oleva hirsirakenteinen talli- ja varastorakennus on myös paikallisesti rakennushistoriallisesti merkittävä perinteiseen tapaan toteutettuna 1900-luvun alun talousrakennuksena. Kohde on tärkeä osa Mannilan kylän ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa.

Kohteen rakennukset ovat Mannilan kyläkuvan kannalta erittäin tärkeitä ja kohteella on vähintään seudullista maisemallista merkitystä sen sijaitessa näkyvällä paikalla Mannilanraitin ja Lamminjärventien risteyksessä. Rakennukset rajaavat kyläteiden näkymiä ja päärakennus näkyy Mannilanraitin päätteenä raitin kaarteissa. Kohde sijoittuu kylän peltoaukean reunalle ja se näkyy pellon yli hyvin myös Honkilahdentielle toimien maamerkinä. Kohteella on maisemallista merkitystä myös osana Mannilan kylän keskustan tiivistä rakennuskantaa.

28. Vähäniittu 50-416-3-72



Arviointi

Luokka A.

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkityksellinen.

Perinteisen rakentamistavan edustaja.

Arviointi

Luokka A

Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää kohdetta Mannilan kylä ja kulttuurimaisema.

Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä 1930-luvulla perustettuna maatilana. Kohteen kertovuutta korostaa päärakennuksen lisäksi säilyneet tilalla harjoitetusta maataloudesta kertovat talousrakennukset.

Kohteen päärakennuksella on vähintään paikallista rakennushistoriallista merkitystä vuonna 1933 nykyiselle paikalleen siirrettynä hirsirakennuksena. Kapearunkoisen rakennuksen pohjakaavana on paritupa ja se on ollut alkujaan Uotilan kantatilan päärakennuksesta puolikas. Rakennus kertoo perinteisestä rakennustavasta ja hirsirakennusten siirrettävyydestä. Ristipuitteiset ikkunat ovat alkuperäiset. Lisäksi pihapiirissä on säilynyt 1930-1940-lukujen talousrakennuksia, joista päätyovellinen aitta sekä sauna ovat edustavia aikansa talousrakennuksia, karjarakennus ja lato ovat tavanomaisia aikansa rakennuksia. Rakennukset muodostavat yhtenäisen ja edustavan kokonaisuuden.

Kohteella on talousrakennuksineen paikallista maisemallista merkitystä sen sijoituessa torpille tyypilliseen tapaan kyläkeskuksen laitamille peltoaukean keskelle jäävään metsäsaarekkeeseen.